FAIE
KOMPETENZ SEIT 1964

A-4844 Regau
Handelsstraße 9
Tel. (0043)07672/716-0
Fax. (0043)7672/716-34
Tel. aus BRD: 01801/716000
Fax aus BRD: 01801/716001

**info@faie.at, www.faie.at, www.faie.de, www.faie.eu**
FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741,
UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720 25.04.2014

**Vakuumverpackungsmaschine Jolly**

Bestellnummer: 36773, 50377

# Bedienungsanleitung

**Technische Daten:**

Modell Jolly
Netzspannung 220 Volt
Leistungsaufnahme 400 Watt/50 Hz
Schweißstab 330 mm
Elektronische Karte
Saugleistung 12 Liter/min
Spezialvakuumbeutel: gerippt (in verschiedenen Größen) verwenden




**Bedienungsanleitung:**

- Den Schweißtimer (5) auf 4 stellen.
- Nachdem das Produkt in einen passenden Beutel gelegt wurde, den beweglichen Deckel anheben, die Beutelöffnung einen Zentimeter über die schwarze Dichtung legen, den Deckel absenken, die Pumpentaste (2) drücken und einen Druck nach unten ausüben, bis der Zeiger des Vakuummeters 0,2 übersteigt.
- Ist das Vakuum erzeugt und hat sich der Zeiger des Vakuummeters (3) stabilisiert, die Schweißtaste (4) drücken und warten, bis sich die Vakuumpumpe automatisch ausschaltet.

**Hinweise:**

- Der Beutel muß der Produktgröße entsprechen. Der Schweißtimer (5) muß je nach Beuteldicke eingestellt werden. Bei größerer Beuteldicke muß daher die Schweißzeit erhöht werden und umgekehrt.
- Die Ansaugung kann je nach Produktgröße, Beutelgröße und Beuteldicke mehr oder weniger rasch sein.
- Bei gewissen Fleischarten kann Blut angesaugt werden, das nicht in die Pumpe gelangt, sondern in der Dichtung aufgefangen wird, die anschließend gereinigt werden muß.
- Sollte Flüssigkeit angesaugt werden, muß knapp unter der bereits durchgeführten Schweißnaht nochmals geschweißt werden.
- Sollten sich an der Schweißnaht Falten bilden, muß wie oben nochmals geschweißt werden.
- Vor dem Schweißen den Beutel mit den Händen ganz aufmachen, um eventuelle Lufteinschlüsse zu beseitigen.
- Vorsicht bei Fleisch mit Knochen: Der Knochen könnte den Beutel beschädigen.

**A-4844 Regau, Handelsstraße 9, Tel. (0043)07672/716-0, Fax. (0043)7672/716-34, Tel. aus BRD: 01801/716000, Fax aus BRD: 01801/716001, faie.at .de .eu**